

Données client	Poste exécutant
	Garage Roché 24 Rue de dassier 79200 PARTHENAY

Scan normal

Véhicule	Renault - Talisman (LFD) [16-24]
Immatriculation du véhicule	FE828LZ
Code moteur	K9K 646
Année modèle	
VIN	VF1RFD00254809706
Kilométrage	37911
Référence	
Date	04.06.2024 / 15:45

Systeme	Année modèle	Etat
K9K - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Nombre d'erreurs: 1
Système d'additifs - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Le sous-groupe ne répond pas !
Boîte de vitesses - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Pas effectué
Frein de stationnement - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Ok
ABS ou ESP - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Ok
4 roues directionnelles - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Le sous-groupe ne répond pas !
Système de surveillance de pression de pneus - Diagnostic/programmation (Diagnostic/Programming)	2016 - 2020	Ok
Coussin gonflable - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Nombre d'erreurs: 1
Unité de contrôle, télématique - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Ok
Unité de connexion de l'habitacle - UCH	2016 - 2020	Ok
Unité de connexion du compartiment moteur - UPC	2016 - 2020	Ok
Infodivertissement - Radio	2016 - 2020	Ok
Régulation de la climatisation - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Ok
Instrument - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Ok
Système de capteur de radar avant - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Le sous-groupe ne répond pas !
Caméra avant - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Le sous-groupe ne répond pas !
Assistance au stationnement - Diagnostic (Diagnostic)	2016 - 2020	Le sous-groupe ne répond pas !

K9K - Diagnostic (Diagnose)		
Code d'erreur	Description	Condition
DTC025B	Commande relais pompe à carburant	- Intermittent
Trame figée		
→ Données disponibles		

Coussin gonflable - Diagnostic (Diagnose)		
Code d'erreur	Description	Condition
DTC8028	Circuit d'airbag latéral de thorax avant droit	- Présent

Trame figée - Données disponibles

K9K - Diagnostic (Diagnose) Code d'erreur DTC025B

Trame figée		
Nombre d'occurrences du défaut	2	
Kilométrage depuis la dernière apparition de défaut	37912	km
Distance parcourue lors de la première survenance du défaut	37895	km
Distance parcourue avec le défaut présent	0	km
Kilométrage depuis la dernière disparition du défaut	37912	km
Température d'eau	71,9	°C
Régime du moteur	186	Tr/min
Vitesse véhicule	0	Km/h
Couple moteur	-25,00	Nm
Tension d'alimentation calculateur	12,65	V
Code erroné	---	
Tension Batterie	12,65	V
Type de panne de pompe basse pression	---	
Pression de carburant	2,0	Bars

Mécaniciens:	Signature
--------------	-----------